

Rapport d'analyse Page 1 / 2
Edité le : 19/07/2018

C.C. VALLEE DE L'HERAULT

2 PARC D'ACTIVITES DE CAMALCE
BP 15
34150 GIGNAC

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).
Les paramètres co-traités aux laboratoires BIOFAQ (Accréditation 1-1674 portée disponible sur www.cofrac.fr) sont identifiés par (**).

Identification dossier : LSE18-103792		Analyse demandée par : ARS DT DE L'HERAULT	
Identification échantillon : LSE1807-26512-1			
Nature :	Eau de baignade naturelle		
Point de Surveillance :	HERAULT-LE PONT DU DIABLE	Code PSV : EB00003506	
Dept et commune :	34 ANIANE		
Type d'eau :	EB - EAU DE BAIGNADE		
Type de visite :	AU_BAI	Type Analyse : BED34	Motif du prélèvement : CS
Nom de l'exploitant :	Com de com Vallée de L'Hérault 2, PARC D'ACTIVITÉS DE CAMALCÉ - BP 15 34150 GIGNAC		
Nom de l'installation :	HERAULT-LE PONT DU DIABLE	Type : RIV	Code : 003059
Prélèvement :	Prélevé le 17/07/2018 à 10h50 Réceptionné le 17/07/2018 à 17h44 Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / CRESPIY Caroline Prélèvement accrédité selon FD T 90-521 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de loisirs Flaconnage CARSO-LSEHL		

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Date de début d'analyse le 17/07/2018 à 17h56

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Observations sur le terrain							
Nébulosité	34BED34	SOLEIL	-	Observation visuelle			
Déchets dans l'eau	34BED34	ABSENCE	-	Description			
Déchets sur la plage	34BED34	ABSENCE	-	Description			
Entretien de la plage	34BED34	SATISFAISANT	-	Description			
Entretien des sanitaires	34BED34	PAS DE TOILETTES	-	Description			
Présence d'animaux	34BED34	ABSENCE	-	Description			
Irisations sur l'eau (huiles minérales)	34BED34	ABSENCE	-	Observation visuelle	absence		
Coloration de l'eau	34BED34	CONFORME	-	Observation visuelle	conforme		
Etat du plan d'eau	34BED34	CALME	-	Observation visuelle			

.../...

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité
Fréquentation lors du prélèvement	34BED34	FAIBLE	-	Observation visuelle			
Affichage sur site	34BED34	MIS A JOUR	-	Observation visuelle			
Affichage des profils baignades	34BED34	PRESENCE	-	Observation visuelle			
Date de prélèvement affichée	34BED34	03\07\2018	-	Observation visuelle			
Mesures sur le terrain							
Température de l'eau	34BED34	22.2	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3		#
Température de l'air extérieur	34BED34	28.1	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne		
Analyses microbiologiques							
Escherichia coli (eau de baignade) (**)	34BED34	30	NPP/100 ml	Microplaques, incubation à 44°C, détermin. du NPP	NF EN ISO 9308-3	1800	#
Entérocoques intestinaux (eau de baignade) (**)	34BED34	<15	NPP/100 ml	Microplaques, incubation à 44°C, détermin. du NPP	NF EN ISO 7899-1	660	#

34BED34

ANALYSE (BED34) BAIGNADE EN EAU DOUCE (ARS34-2017)

Jean-Christophe DOLIVEIRA
Directeur Qualité

