

Rapport d'analyse Page 1 / 2  
Edité le : 22/08/2019

C.C. VALLEE DE L'HERAULT

2 PARC D'ACTIVITES DE CAMALCE  
BP 15  
34150 GIGNAC

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (\*).

Les paramètres co-traités aux laboratoires BIOFAQ (Accréditation 1-1674 portée disponible sur www.cofrac.fr) sont identifiés par (\*\*).

<b>Identification dossier :</b> LSE19-145473		<b>Analyse demandée par :</b> ARS DT DE L'HERAULT	
<b>Identification échantillon :</b> LSE1908-36309-1			
<b>Nature:</b>	Eau de baignade naturelle		
<b>Point de Surveillance :</b>	HERAULT-LE PONT DU DIABLE	<b>Code PSV :</b> EB00003506	
<b>Localisation exacte :</b>	bassin gorges		
<b>Dept et commune :</b>	34 ANIANE		
<b>Type d'eau :</b>	EB - EAU DE BAIGNADE		
<b>Type de visite :</b>	AU_BAI	<b>Type Analyse :</b> BED34	<b>Motif du prélèvement :</b> CS
<b>Nom de l'exploitant :</b>	Com de com Vallée de L'Hérault 2, PARC D'ACTIVITÉS DE CAMALCÉ - BP 15 34150 GIGNAC		
<b>Nom de l'installation :</b>	HERAULT-LE PONT DU DIABLE	<b>Type :</b> RIV	<b>Code :</b> 003059
<b>Prélèvement :</b>	Prélevé le 20/08/2019 à 10h50 Réceptionné le 20/08/2019 à 17h04 Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / GOULON Nicolas Prélèvement accrédité selon FD T 90-521 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de loisirs Flaconnage non CARSO-LSEHL		

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Date de début d'analyse le 20/08/2019 à 17h23

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
<b>Observations sur le terrain</b>							
Nébulosité	34BED34	NUAGEUX	-	Observation visuelle			
Déchets dans l'eau	34BED34	ABSENCE	-	Description			
Déchets sur la plage	34BED34	PRESENCE	-	Description			
Entretien de la plage	34BED34	SATISFAISANT	-	Description			
Entretien des sanitaires	34BED34	PAS DE TOILETTES	-	Description			
Présence d'animaux	34BED34	ABSENCE	-	Description			
Irisations sur l'eau (huiles minérales)	34BED34	ABSENCE	-	Observation visuelle	absence		
Coloration de l'eau	34BED34	CONFORME	-	Observation visuelle	conforme		

.../...

